

Alinco DJS-446 PMR 446 Handfunkgerät – Low Batterie bzw. Akku lässt sich nicht laden.

In einigen Fällen kommt es zu Ladeproblemen mit dem Originalakku **EBP52N** (je nach Version ggf. auch anderer Akku oder keiner im Lieferumfang)

In nur wenigen Fällen ist der Akku wirklich defekt, sondern nur TIEFENTLADEN.

- Optionale Alinco Standladeschale **EDC-105** löst fast immer das Problem. **EDC105** nutzt als Ladegerät **EDC-94**.
- Akku **Experten** können auch vorsichtig versuchen, den Akku wieder hochzufahren. Das sollten aber nur **wirkliche Experten** versuchen, da sonst der Akku kaputt gehen kann. (bitte daran denken, fehlerhaft oder falsch geladene Akkus können Gewährleistungen, etc. erlöschen lassen)
- Die beste und sicherste Methode ist **EDC-105**

Informationen ohne Gewähr !