

ADMS3 Programmiersoftware für den Handscanner VR 500 von YAESU

Problem:

Die Software nimmt bei der Eingabe von Frequenzen weder Punkt noch Komma zwischen MHz und kHz an. Dieses kann u.a. bei neueren Updates des Betriebssystems passieren.

Mögliche Lösung:

Bevor das Programm genutzt werden kann, muß man **einmal die Daten vom Gerät mittels der Write Funktion auslesen**. Dadurch wird die Software erst "in die Lage versetzt", die Frequenzen in die Tabelle einzutippen und alle weiteren Funktionen zu nutzen. Nach diesem einmaligen Auslesen funktionieren auch alle Sicherungsdateien mit den (vorher eingegebenen) Frequenzen wieder und können in das Gerät eingespielt werden.

Mehr Informationen zum Handscanner YAESU VR 500

<http://www.thiecom.de/vr500.htm>

P.S.

Dank an Rüdiger!