

Externe Stromversorgung und externe Ladung beim YAESU VR120D (nicht VR120!) Handscanner

Folgendes original YAESU-Zubehör wird benötigt!

Externe Stromversorgung:

- EDC-15 DC-Kabel mit Zig.Anz.Stecker ODER
- PA-30C Stecker-Netzgerät 220Volt AC (wichtig ist die Version C)

Externe Ladefunktion:

- PA-30C
- NC-82 (Ladeschale)
- CA-34 (Einsatz für NC-82)
- FNB-79 Akkupack, oder andere AA-Akkus (Ni-Cd)