

Alternative Lösung zum YAESU FNB-59 Akku

Der YAESU Akku FNB-59 ist ja kaum noch oder gar nicht mehr lieferbar. Es gibt aber eine alternative Lösung mit Hilfe von zwei handelsüblichen AA Akkus (Mignon Akkus).

Wichtig hierbei ist, dass die Aussenfolie etwas vom Akku entfernt werden kann, da sonst kein Ladekontakt hergestellt wird.

Wie hier auf dem Bild als Demo ersichtlich



Achtung! Diese Informationen wurden im Web gefunden und **nicht** überprüft! Keine Gewähr auf Richtigkeit. Sie machen alles auf Ihr alleiniges Risiko! Diese Informationen richten sich **nur** an zugelassene Servicetechniker!

Es wird grundsätzlich empfohlen die Akkus (originale und unbeschädigt!) in einem entsprechenden externen Ladegerät aufzuladen!