

Technische Mitteilung für Benutzer der ALAN 456 Intercom-Funktion

Stand: April 2002

Problem:

Bei ALAN 456 arbeitet die Intercom Funktion in Zusammenhang mit dem ALAN Headset MA 46 nicht immer zufriedenstellend. Es wird oft als störend empfunden, wenn das Mikrophon im Intercom Betrieb dauernd eingeschaltet bleibt und akustische Fahrgeräusche ständig übertragen werden. Bei Einstecken eines zweiten (Beifahrer-) Headsets MA 46 kann es auch vorkommen, dass das ALAN 456 beginnt, dauernd zu senden, ohne dass eine Sendetaste gedrückt wird.

Abhilfe:

Auf Grund der uns vorliegenden Erfahrungen möchten wir den Motorrad - Intercom-Betrieb mit 2 ständig eingeschalteten Mikrofonen nicht weiter empfehlen.

- verwenden Sie anstelle des **MA 46** Motorrad-Headsets die Versionen **MHS 200 oder MHS 300**. Diese Headsets arbeiten ausschliesslich mit PTT -Taste, das hat aber beim Motorradfahren den grossen Vorteil, dass in den Sprechpausen keine Mikrophonwiedergabe stattfindet. Bitte beachten Sie, dass alle Gespräche gleichzeitig auch über Funk ausgesendet werden, d.h. der Beifahrer kann genauso mit anderen Motorradfahrern kommunizieren wie der Fahrer. Zum Sprechen wird die jeweilige Sprechtaete gedrückt.
- Es ist auch möglich, **ein MHS 200 /300** für den Fahrer und **ein MA 46** für den Beifahrer zu benutzen (im Intercombetrieb ist das Mikrophon des MA 46 dauernd eingeschaltet, der Beifahrer kann ständig zum Fahrer sprechen, ohne eine Taste zu drücken).
- benutzen Sie **nie zwei** Stück **MA 46** . Unter bestimmten Umständen, wobei wir auch eine Temperatur- Spannungs- und Geräuschabhängigkeit festgestellt haben, kann es vorkommen, dass es beim ALAN 456 zu unerwünschtem Dauersenden kommt.
-

Ihr ALAN-Serviceteam