

Druckfehler-Korrektur

Auf Seite 8 (Front-Ansicht) und Seite 11 hat sich leider ein Druckfehler eingeschlichen. Das Gerät verfügt nicht -wie dort angegeben- über eine Sender-LED.

ALAN Electronic GmbH