

Albrecht Electronic GmbH · Otto-Hahn-Str.7 · D 22946 Trittau

Labor/ Service/ Umbau-
Vertragsfirmen

Albrecht Electronic GmbH

Dipl.-Ing. W. Kasalowsky

Entwicklung

D-22946 Trittau

Telefon 04154 849 153

Telefax 04154 849 158

Geschäftsführer:

Th. Wildberger · C. Albrecht

Registergericht Trittau HRB 113

Ust-Id-Nr. DE 811197331

Ihre Nachricht vom

Bearbeiter/Durchwahl

Datum

W. Kasalowsky

10.08.98

Umbauanleitung-AE 6080 (6080-U1)

Probleme mit kleiner werdendem Hub bei unmittelbarer Antennennähe

Es wurde beobachtet, daß es eine Direkteinstrahlung in eine für FM nicht benutzte Schaltstufe gibt, wenn z.B. im Fahrzeugbetrieb die Antenne in unmittelbarer Gerätenähe ist.

Folgende Arbeitsschritte sind beim Umbau durchzuführen:

Gerät auspacken, Gehäuseschrauben (oben und unten) lösen und Gerät öffnen

R 607 A (27 k) auslöten und durch neuen Wert 100 k ersetzen. (Dies gilt generell für alle AE 6080, die anlässlich einer Reparatur geöffnet werden müssen)

Gehäuse zusammenbauen und neu versiegeln.

Albrecht Electronic GmbH

gez. W. Kasalowsky / W. Schnorrenberg