

Technische Mitteilung Sporty FUN - August 2001

Problem: Die Mikrofonempfindlichkeit ist zum Betrieb als Sprechfunkgerät ausgelegt. Bei Verwendung als Babymonitor reicht die Ansprechempfindlichkeit mitunter nicht aus.

Abhilfe: Bei Verwendung hauptsächlich als Babysitter kann mit der folgenden Umbaumaßnahme die Mikrofonempfindlichkeit weiter erhöht werden. Bitte beachten Sie, dass nach dem Umbau die Vox-Empfindlichkeit für Fahrradfahrer oder Motorradfahrer zu hoch sein kann, sodass diese nur mit Sendetaste funken sollten. Auch Kinder, die erfahrungsgemäss beim Funken mehr schreien als reden, sollten leiser sprechen, wenn sie das FUN als Sprechfunkgerät benutzen.

Die Änderung (Auswechseln eine Widerstands nach Abschrauben der Rückwand) ist nur durch fachkundiges Servicepersonal möglich. Erfahrung im Umgang mit SMD Bauteilen ist erforderlich.

